

Số: 5/20/BC-KT

Bình Dương, ngày 29 tháng 09 năm 2023

**BÁO CÁO QUÝ III/2023
KIỂM TRA CÔNG TÁC SỬ DỤNG
GIÁM SÁT THI CÔNG BẢO TRÌ ĐƯỜNG LỐ**

Kính gửi: Tổng Giám đốc Công ty

Căn cứ Kế hoạch hoạt động theo phương án quản lý Rừng Bên Vũng 2023 của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng;

Căn cứ vào các biên bản kiểm tra, giám sát Quý III/2023 việc thi công, sử dụng và bảo trì đường lô của các Nông trường trực thuộc công ty.

Phòng Kỹ Thuật xin được báo cáo kết quả, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu đợt Kiểm tra, Giám sát:

Giám sát công tác thi công sửa chữa đường lô của đơn vị thi công trong Quý III/2023.

Kiểm tra quá trình sử dụng, bảo trì đường lô, các công trình giao thông (cầu, cống, mương tràn thoát nước...) trong khu vực vườn cây

2. Người thực hiện:

Ông: Vũ Tuấn Dũng - Chức vụ: Phó trưởng P. Kỹ thuật

Ông: Phạm Thành Vương - Chức vụ: nhân viên P.Kỹ thuật, phụ trách Giao thông

3. Thời gian thực hiện: Quý III/2023. Địa điểm 04 nông trường (Nông trường Trần Văn Lưu, Đoàn Văn Tiến, Thanh An, Bến Súc)

4. Nội dung giám sát:

- Giám sát việc thi công đường lô đảm bảo đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Kiểm tra công tác sử dụng, bảo trì đường lô và các hạng mục giao thông vườn cây, kịp thời phát hiện những hư hỏng để kịp thời khắc phục;
- Kiểm tra công tác giữ gìn vệ sinh chung tại khu vực đường lô.

5. Kết quả thực hiện:

5.1. Giám sát công tác sửa chữa đường lô của đơn vị thi công: Hiện nay đơn vị thi công hoàn thành 100% thực hiện các công trình sửa chữa đường, tuy nhiên do mưa nhiều nên không thực hiện công tác hoàn thiện để nghiệm thu.

ST T	Nông trường	Thời gian	Địa điểm	Chiều rộng tuyến (m)	Chiều dài tuyến (m)	Quy mô, đặc tính kỹ thuật	Kết quả kiểm tra
1	Trần Văn Lưu						
1.1	Sửa chữa đường đất	29-09-2023	82a/82c;72c/73a; 82d/83b;83a/82	5m	5,87km	Sửa chữa	- Công tác bảo quản môi trường

ST T	Nông trường	Thời gian	Địa điểm	Chiều rộng tuyến (m)	Chiều dài tuyến (m)	Quy mô, đặc tính kỹ thuật	Kết quả kiểm tra
			c;35a/35c;21c/2 5b;21c/25d;65b/ 65d;65a/65c;86 c/87a;94d/95c;9 8/99			đường đất	trên vườn cây thực hiện tốt
2	Đoàn Văn Tiến						
2.1	Sửa chữa đường đất	29-09- 2023	Lô (2c/2a ; 2a/6d ; 37d/38b ; 37a/37c ; 46b/45d ; 60a/71b ; 60a/59b ; 70d/71b ;70c/71a ; 70d/59b ;70b/59a)	5m	5,6km	Sửa chữa đường đất	- DVTC thi công đúng thiết kế, có lắp đặt biển báo. Công tác bảo quản môi trường trên vườn cây thực hiện tốt
3	Thanh An						
3.1	Sửa chữa đường đất	29-09- 2023	Ranh lô 36B ; 11C/26B ; 5B/6B ; 95/77 ; 84/76 ; 83/75 ; 82/74 ; 78/73	5m	4,0km	Sửa chữa đường đất	- DVTC thi công đúng thiết kế, có lắp đặt biển báo. Công tác bảo quản môi trường trên vườn cây thực hiện tốt
4	Bến Súc						
4.1	Sửa chữa đường đất	29-09- 2023	Lô (7/10 ; 32/45 ; 16B/36B ; 7A/37B)	5m	2,0km	Sửa chữa đường đất	- DVTC thi công đúng thiết kế, có lắp đặt biển báo. Công tác bảo quản môi trường trên vườn cây thực hiện tốt

**5.2. Kiểm tra công tác sử dụng, và bảo trì hạng mục giao thông vườn cây, giữ gìn môi
trường trên đường lô của Nông trường:**

STT	Nông trường	Thời gian	Địa điểm	Kết cấu tuyến đường	Hiện trạng tuyến đường	Hiện trạng cầu cống	Hiện trạng giữ gìn môi trường tại khu vực
1	Trần Văn Lưu						
		01-07-2023	82a/82c;72c/73a;82d/8 3b;83a/82c;35a/35c;21 c/25b;21c/25d;65b/65 d;65a/65c;86c/87a;94d /95c;98/99	Đường đất	Sử dụng tốt	Không có	Thực hiện tốt công tác môi trường
2	Đoàn Văn Tiến						
		15-07-2023	Lô (2c/2a ; 2a/6d ; 37d/38b ; 37a/37c ; 46b/45d ; 60a/71b ; 60a/59b ; 70d/71b	Đường đất	Sử dụng tốt	Không có	Thực hiện tốt công tác môi trường

STT	Nông trường	Thời gian	Địa điểm	Kết cấu tuyến đường	Hiện trạng tuyến đường	Hiện trạng cầu cống	Hiện trạng giữ gìn môi trường tại khu vực
			;70c/71a ; 70d/59b ;70b/59a)				
3	Bến Súc						
		28-08-2023	14a/19a;15a/18a;16a/1 7a;17a/24a;17b/24b;18 /11;17/12;17/16;12/13; 5/ranh;4/ranh;4/ranh;5 /4	Đường đất	Sử dụng tốt	Không có	Thực hiện tốt công tác môi trường
4	Thanh An						
		15-09-2023	Ranh lô 36B ; 11C/26B ; 5B/6B ; 95/77 ; 84/76 ; 83/75 ; 82/74 ; 78/73	Đường đất	Sử dụng tốt	Không có	Thực hiện tốt công tác môi trường

6. Kết luận

- Công tác thi công các tuyến đường của đơn vị thi công trên khu vực vườn cây được thực hiện tốt, đơn vị chấp hành theo yêu cầu của chủ đầu tư có đặt biển báo ở các vị trí tuyến thi công, quá trình thi công không ảnh hưởng đến vườn cây cũng như hoạt động khai thác, vận chuyển mủ của công ty. Đơn vị có ý thức cao trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu vực vườn cây;

- Trong công tác quản lý, sử dụng và bảo trì các hạng mục giao thông vườn cây tại nông trường được thực hiện tốt. Nông trường có theo dõi thường xuyên tình hình xe tải trọng nặng lưu thông vào lô để có biện pháp hạn chế ngăn chặn kịp thời.Kiểm tra và thực hiện tốt công tác vệ sinh, khai thông thường lưu các đường cống, mương trong lô tránh hư hỏng hạng mục.Về công tác vệ sinh môi trường trên các tuyến đường được nông trường thực hiện rất chặt chẽ, thường xuyên có biện pháp tuyên truyền công nhân, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung trên khu vực vườn cây.

7. Phương hướng Quý IV/2023

Trong quý IV/2023, phòng Kỹ thuật tiếp tục triển khai công tác kiểm tra đột xuất tại các nông trường: Trần Văn Lưu, Đoàn Văn Tiến, Thanh An, Bến Súc về công tác quản lý, sử dụng và bảo trì hạng mục giao thông vườn cây

Trên đây là báo cáo kiểm tra, giám sát Quý III/2023 việc thi công, sử dụng và bảo trì đường lô của các Nông trường trực thuộc Công ty./.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Noi nhận:

- Như trên;
- Lưu: KT.



Vũ Tuấn Dũng